MODEL (KWS-TYPE)

15~30 Ton 횡행 GEARED MOTOR

PART LIST



1 MOTOR ASS'Y-----1EA
2 GEAR CASE-------1EA
3 GEAR COVER------1EA
4 OUTPUT SHAFT----1EA
5 2ND PINION------1EA
6 1ST GEAR--------1EA
7 MOTOR PINION----1EA
8 BEARING 6203ZZ--1EA
9 BEARING 6003ZZ--2EA
10 KEY 6*6*17L-------1EA
11 BEARING 6208ZZ----2EA
12 SNAP RING R80 ----1EA
13 SNAP RING S40 ----1EA
14 WRENCH-BOLT M8*30-7EA
15 WRENCH-BOLT M6*30-4EA
16 OIL-PLUGE PF-1/8--1EA
17 OIL-SEAL 25*45*8--1EA
18 BEARING 6205ZZ----1EA
BEARING 6204ZZ----1EA
19 OIL-SEAL 40*62*8--1EA